

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

日期	2017 年 08 月 23 日 星期三	气候	阴转阵雨	气温	24℃ - 35℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	挖掘机2辆				
施工进度情况	1: 柏杨光伏区 17b 区 支座基础浇筑 2: 江联光伏区 11a 区 支座基础施工				
检查发现的问题	上午, 焦总带队去江联光伏区巡视, 发现诸多安全、质量问题。 安全 1: 工人安全意识较差, 开风戴安全帽现象时有发生 质量 1: 支座基础柱, 偏心严重, 不符合设计要求, 且砼出现空洞现象 倚 2: 拆模不实				
处理措施、意见、结果	安全 1: 要求加强安全管理, 禁止类似不戴安全帽的现象 质量 1: 要求严格按照设计图纸施工, 加强砼振捣。 已整改				
协调内容或其他	无				
记录人	曹国经	总监签阅	焦春连		