

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 19 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -14-2℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、对配电室调试进行巡视, 要求加快进度争取在 20 号调试完成。
- 2、现场巡视高压电缆沟回填, 监理人员现场要求一定要把沟里的大石块清理干净再进行回填。
- 3、要求配电室电缆沟盖板盖上之前必须把沟内垃圾全部清理干净, 电缆绑扎整齐, 再盖盖板。
- 4、现场巡视 2#光伏区组件安装, 发现个别光伏阵列一组中角度偏差过大, 不符合设计要求, 现场要求立即整改, 整改完成后报监理部进行验收。
- 5、2#区环网接地焊接, 发现扁铁型号不符合设计要求, 现场与韩工通知, 要求就、立即更换, 并且要求对完成部分进行整改, 整改完成后报监理验收才可回填。
- 6、2#电缆沟回填部分没有铺沙盖砖, 现场与韩工通知要求整改, 整改完成后报监理验收。
- 7、3#区组件安装要求施工单位对不符合要求的支架进行调整, 调整完成后报监理部验收, 验收合格后在安装组件。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏华能
建设集团
有限公司

- 1、配电室施工 8 人
- 2、2#、3#光伏区支架组件安装 56 人

南昌市吉
信建设工
程有限公
司内蒙古
分公司

其
它
事
项

本日现场监理人员

安晓君 朱兰英 王科

记录人: 安晓君