

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年3月15日 星期三	气候	白天: 阵雨 夜间: 阴	气温	4℃-11℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3号平台桩基混凝土浇筑.				
检查发现的问题	现场管桩预埋钢筋未做防护.				
处理措施、意见、结果	使用前需要对生锈部位, 进行除锈. 已进行除锈				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		