

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年3月26日 星期日	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	6℃-17℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度 部位	1. 西山桩基钻孔 2. 西山桩基混凝土浇筑 3. 东山支架安装 4. 3号平台接地焊接 5. 3号平台排水沟开挖,				
检查发现的 问题	接地扁铁未清理焊接部位,未清理焊渣.				
处理措施、 意见、结果	对焊接部位,应先清理焊渣,再进行防腐漆涂刷. 已整改.				
协调内容 或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		