

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年5月9日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16°C - 30°C
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 汇流箱安装完成. 2. 电缆桥架安装. 3. 开关站墙体砌筑基本完成.				
检查发现的问题	墙体砌筑灰缝厚度不一致, 砂浆不饱满.				
处理措施、意见、结果	要求砌筑灰缝厚度一致, 砂浆饱满.				
协调内容 或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		