

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年5月24日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	19℃ - 35℃
监理人员动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站室内电缆沟及设备基础抹灰80%。 2. 开关站室内电缆沟支架焊接。 3. 厂区围栏材料到货。				
检查发现的问题	部分电缆沟支架焊接不牢固。				
处理措施、意见、结果	要求对不牢固电缆沟支架进行加固。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		