

监 理 日 记()

日期: 2017年 08月 14日

天气: 晴

气温: 26-34°

星期: 一

工程名称: 徐州杭泰柯城160 MWp光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

今天巡查 24区涵缺造成情况发现问题

(1). 个别抗头开裂、松脚螺母不全、

(2). 个别组件板面不平。

(3). 个别组件压块未调正。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

铭
明
公
司

1. 21-24区有4人在装斜拉筋。

2. 24区有3人在装前期有问题地块支架。
有2人在涵缺造成抗基不

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

郭俊兴 徐耀生 关通春 李豆德

总监 (总监代表): 李俊峰