

监 理 日 记()

日期: 2017年8月3日

天气: 晴

星期: 四

气温: 24—34°

工程名称: 衢州龙游柯城100MW光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、上午同业主方一起对锦鹏10区、13区进行复验阶段以下问题。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)个别支架立柱倾斜严重。(2)个别组件组件板面不平。 (3)个别支架立柱螺栓脚螺母不全或紧固不到位。 <p>2、下午继续监督13区、14区砌体缺边致性沉降。13区、15区10区、13区为缺基本到位。14、15、20区为部分支架立柱组件压块U型螺栓未调正。</p>

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	锦鹏公司	<p>1、14区有6人在施工。</p> <p>2、15区有5人在施工。</p> <p>3、20区有6人。</p>

其它事项	今天项目监理部由公司因沟并入公司。 已做交接。	

本日现场监理人员	邹俊光、徐耀生、王连春、李拉德、	
记录人: 邹俊光		总监(总监代表): 邹俊光