

监 理 日 记()

日期: 2017年 8 月 9 日

星期: 三

天气: 晴转雨

气温: 33℃

工程名称: 浙江杭州某水电站160MW发电机组项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查34区轴团桩孔深度, 达到建设单位要求。
且孔洞内有积水, 已要求施工队排水清孔

2. 下午大雨导致26区有桩孔件已吹堵, 经检查, 原因为: 振捣不均匀, 浇筑时钢筋笼未上提, 混凝土和钢筋笼连接, 已要求施工单位自检, 杜绝再次发生此情况!

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中
男

34区轴团桩灌注混凝土, 已施工, 桩孔深度达到要求且有积水, 已要求施工队排水清孔。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王道春, 杜德, 徐耀王, 郭信兴

记录人:

王道春

总监 (总监代表):

李维平