

监 理 日 记()

日期: 2017年9月21日

星期: 四

天气: 阴
气温: 29℃

工程名称: 湖州长兴新城16MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 33、34区 整改情况. 基本整改. 检查整改后 下角未进行薄层覆盖造成水泥流失. 2. 项目部新增0.7MW打孔现场查点 1.6m. 3. 验收3区 发现主要问题: ①拉筋卡圈(较多) ②长拉筋短用 ③二次灌浆 ④推基开裂. 压块倾斜 已通知认真整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中 易	1. 项目部新增打孔 1台挖机. 1人拉线 2. 3区验收 7人.
其 它 事 项	山上散落拉筋不少. 整改过程中及时清理收集.	
本日现场监理人员: 陆春、李恒德、徐耀生、邵俊天		
记录人: 王通青		总监(总监代表): 李恒军