

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月22日

星期: 二

工程名称: 衡州 抗联村城 60MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 11-23℃

监 理 工 作 情 况

监理检查发现的问题:

- (1) 配电楼前有2个配电箱及设备没有接地桩,
- (2) 现场施工人员不戴安全帽的现象较多。
- (3) 综合楼屋面东北侧女儿墙根部泛水带蜂窝麻面
- (4) 配电楼南侧杂物较多,现场较乱。
- (5) 配电楼南墙面渗水现象较严重。

以上问题已督促施工方限期整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- ① 1# 2# SVG室地面铺碎石
- ② 综合楼1层2层布电线管。
- ③ 主控楼1层地面绑扎钢筋网
- ④ 综合楼部分墙面粉刷。

其 它 事 项

本日现场监理人员

申学明 徐明 李旭德 程浩和 谭绪宝

记录人:

徐明

总监(总监代表):

李旭德

江苏省建设厅监制