

监 理 日 志

工程名称: 元阳县西水镇604110农网20kV外线中本光伏电站

日期	2017年8月25日 星期五	气候	晴	气温	24°~31°
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、收尾					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 组件接地. 2. 整改消缺. 3. 材料为整理与堆放				
检查发现的问题	29#单元内12#汇流箱, 内熔断器烧毁; 12#汇流箱内2x50mm ² 直流电缆正负极接反,				
处理措施、意见、结果	熔断器已更换; 正负极已整改到位				
协调内容或其他					
记录人	郭元桂 庞和平 叶承	总监签阅	叶承		

