

监 理 日 志

工程名称: 元阳县西子河60MW光伏扶贫电站

日期	2017年9月1日 星期五	气候	阴雨天	气温	21℃~27℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、消缺					
施工机械动态: 挖机一台、叉车一台					
施工进度情况	1. 组件接地。 2. 接地扁铁接地焊接, 预埋土方回填。 3. 消缺: 组件消缺、支架消缺、箱变消缺、逆变器消缺、并网柜接线路检查。 4. 材料堆放整理统一堆放。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李光雄、熊和平、叶重庆		总监签阅	陈忠	

