

监 理 日 志

工程名称: 苏林县西小庄镇60MW农光互补集中式光伏电站项目

日期	2017年09月12日 星期二	气候	晴	气温	17°-30°
监理单位动态: 检查 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、短缺					
施工机械动态: 平板一台、挖掘机两台、叉车					
施工进度情况	1. 检查组件中压块有无松动; 2. 道路修补、围栏修补与完善; 3. 接地扁铁焊接和刷防腐漆; 4. 物料归类与清点; 5. 汇流箱、箱变及逆变器电气设备短缺;				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	叶智秋 郭元德		总监签阅	卢洪彦	

