

监 理 日 志

工程名称: 无小武县西110kV变电站内35kV线路工程

日期	2017年10月11日 星期二	气候	阴云	气温	16/30℃
监理单位动态: 抽查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、沟缺					
施工机械动态: 运输车一辆					
施工进度情况	1. 光伏区围墙加固及砂补与完善 2. 光伏场区至干道道路维修 3. 抽查: 所有光伏场材料抽查, 可压站抽查沟缺 4. 沟缺整改: 抽查所有场区所发现沟缺问题, 立即整改 5. 取验收抽查所发现沟缺问题整改				
检查发现的问题	抽查巡视过程中发现光伏区内部杂草丛生太密, 存在消防安全隐患。				
处理措施、意见、结果	已下发监理工作联系单 67FFD-007: 要求立即整改				
协调内容或其他					
记录人	郭光柱 魏和平 王孟天		总监签阅	郭光柱	

