

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西田镇60MW光伏发电项目集中式光伏发电项目

日期	2017年9月20日 星期三	气候	晴	气温	18℃~26℃
监理单位动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、沟缺					
施工机械动态: 三轮车一台					
施工进度情况	1. 光伏场区周围的围墙修补与完善 2. 光伏场区主干道沟的修补与完善 3. 检查: 光伏场区组件不检查, 支架紧固检查, 组件间接线检查, 中压块是否压紧检查,				
检查发现的问题	4. 沟缺: 光伏场区内沟缺检查, 整改. 1. 检查过程中发现大棚内杂草生长且枯草 容易发生火灰存在安全隐患. 2. 工程竣工验收材料移交缺少重要部分.				
处理措施、意见、结果	1. 下发监理通知单(监理)-16. 要求整改回复. 2. 下发监理通知单(监理)-17. 要求整改材料移交				
协调内容或其他	今天同周总经理来我们项目视察与慰问.				
记录人	2 邵元强 魏和平 叶立庆	总监签阅	卢志远		

