

监 理 日 志

日期：2017年05月02日

天气：多云

星期：二

气温：15-31℃

工程名称：山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>一、同创今日继续巡检，发现问题如下：</p> <p>(1) 中心研发楼：厂房顶组件安装不在一条水平线上，需调整。中心研发楼最顶层：安装组件上的钢结构檩条使用角向磨光机砂轮片割开一道口子，需加强补焊。</p> <p>(2) 东北侧厂房：房顶在安装接地装置时发现组件面板上有人行走踩踏的痕迹，组件上是绝不允许踩踏的。</p> <p>(3) 西北侧厂房：房顶安装的组件从西南数第 10 组北侧第一块已砸裂了，必须换一块。</p> <p>二、同创厂区生产车间屋面组件之间安装连接线。</p> <p>三、同创厂区屋面接地接地焊接。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王林 王健	
记 录 人	王健	