

# 监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库20MWp渔光一体光伏发电项目

|            |                                                                        |                           |     |    |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年7月2日 星期二                                                          | 气候                        | 3月  | 气温 | 19°-29° |
| 监理人员动态:    | 检查、巡视、旁站                                                               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>组件材料到场 |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 70人                                                                    |                           |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 混凝土搅拌机、挖掘机、吊车                                                          |                           |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 光伏区组件安装 2. 光伏区组件转运 3. 光伏区组件材料吊装 4. 升压站设备区基础石全浇筑 5. 升压站设备区镀锌扁铁防雷接地焊接 |                           |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 光伏区部分施工人员未佩戴安全帽                                                     |                           |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 已现场要求其正确佩戴                                                          |                           |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 1. 旁站升压站设备区基础石全浇筑                                                      |                           |     |    |         |
| 记录人        | 刘炳均                                                                    | 总监签阅                      | 王洪光 |    |         |

