

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月20日 星期一	气候	多云	气温	19°-30°
监理人员动态: 检查、巡视 施工方人员动态: 75人 施工机械动态: 挖掘机1台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 光伏区组件线缆进行整改 2. 光伏区组件串线 3. 4压站电缆沟模板安装 钢筋绑扎 4. 4压站逆变器、 中水池、调频池土方回填 5. 4压站一次设备电缆头制作。 6. 4压站SVG设备接线。 7. 外线接地扁铁焊接。				
检查发现的问题	1. 4压站临时用电配电箱门盖没有。 2. 个别施工人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工单位对配电箱进行了整改 2. 已现场要求其正确佩戴。				
协调内容或其他	进行4压站电缆敷设的检验				
记录人	刘柄均	总监签阅	卢洪新		

