

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 16日

天气: 多云转阴

星期: 四

气温: 12~28℃

工程名称: 西昌市西昌乡同兴村2014年渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场巡视时发现, 光伏部分支架安装时漏装根顶横梁, 施工员沟通, 要求立即安排施工人员进行补装。 2. 检查渔业设施路面伸缩缝切割及灌洒清作业, 督促作业人员切割时必须佩戴手套, 并以湿毛巾掩面, 切实做好个人防护。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙	1. 渔业设施根顶细部构造施工, 路面伸缩缝切割 2. 光伏区根顶修整完成86个, 累计完成1873个 电缆桥架施工完成, 安装接地铜鼻子
其它事项		
本日现场监理人员 钟跃清 史航		
记录人: 史航		总监 (总监代表): 钟跃清