

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 8 日

星期: 星期三

工程名称: 扬州广陵区城北污水处理厂

天气: 晴

气温: 2-11

监 理 工 作 情 况

现场巡视发现屋面电缆桥架防腐层
层破损, 口头通知施工单位整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏恒通公司

1. A4. A8号屋面光伏支架倾斜部分消除。
2. A6. A7号屋面接地网施工。
3. A11. A13号屋面光伏支架倾斜部分消除。
4. A8屋面钢结构檩条补焊、补漆防腐。
5. A8. A11号屋面电缆桥架防腐。
6. 加工制作光伏支架连接件等。

其 它 事 项

本日现场监理人员

卫强

朱雷

记录人:

卫强

总监(总监代表):

朱雷