

# 监 理 日 志

日期：2017年 01月 04日

天气：阴转小雨

星期：星期三

气温：1~4c

工程名称：乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查六号屋面，发现桥架内拐角处电缆无弯曲，导致后期盖板困难。 2、检查十号屋面电缆理线，桥架内电缆摆放混乱。 3、巡查中发现顶管穿线有弯曲现象，已告知负责人。 4、巡查中发现箱逆变基础抹灰不符合规范，已整改； 5、抄预制仓内电表发电量并汇报业主；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	1、5、7箱逆变基础抹灰防水完成； 2、十号逆变器电缆头制作完成；
其 它 事 项		
本日现场监理人员	栗磊 韩文庆 王志成	
记录人:栗磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	