

监 理 日 记 ()

日期: 2011年10月21日

天气: 晴

星期: 二

气温: 10~26℃

工程名称: 江都经济开发区污水处理厂二期工程

监 理 工 作 情 况	巡视现场,发现该处屋面彩钢瓦搭接焊缝,施工方未按昨天要求的 搭接长度,我方立即与施工方进行沟通,发现该处搭接长度不足,确实无法贴在侧 面焊缝,容易脱落,因此只能要求施工方将该处搭接长度焊缝,保证更多的 搭接面积。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏苏中	1. 该处屋面搭接彩钢瓦焊缝。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李正红		
记录人: 李正红		总监(总监代表): 李正红