

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 18 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 3~12℃

监
理
工
作
情
况

在组件安装过程中,发现有滑块和压块没有安装好,滑块+没有卡在横梁内侧不垂直;压块没有很好的压在组件边框上,部分不符合组件安装规范的压块和滑块已做出调整。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#1屋面防雷接地扁铁焊接完成20%。
组件进场1144片,深加工车间#2屋面组件材料完成60%(1040片),
共完成100%;
深加工车间#2屋面完成组件安装60%(1040片),共完成100%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):