

监 理 日 志

工程名称: 内乡县金盆乡加川光伏发电站项目

日期	2018年3月11日 星期五	气候	晴	气温	5 ¹⁰ /0 ²
监理人员动态: 2人到岗		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人到岗					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 升压站挡土墙平整抹灰, 施工队1人。 2. 挡土墙下修排水沟, 施工队5人。				
检查发现的问题	3. 综合楼屋面瓦缺失, 施工队1人。 4. 升压站主体结构平整, 施工队3人。 5. 外线高压线间隔, 施工队1人。 6. 光伏发电区无人施工。				
处理措施、意见、结果	1. 并网手续需加快进度。				
协调内容或其他					
记录人	王爱群	总监助理			

