

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 15~24

日期: 2017年 7月 6日

星期: 四

工程名称: 新化县金洞镇光亚村(扶贫)光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 9区监控系统画面不清晰稳定, 运维人员去检查, 监理方查看, 因摄像头焊点不牢固, 松动, 产生后台画面摇晃, 现已整改完毕。
2. 光伏区柜头防腐处理。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川省南充水电

1. 光伏区柜头防腐处理。
2. 9区监控异常检修处理。

其
它
事
项

本日现场监理人员

冯毅, 王发东

记录人:

冯毅

总监(总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建