

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县东关50MW光伏发电项目

日期	2019年7月7日 星期三	气候	小雨转多云	气温	16°-22°
监理人员动态:	1人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场共有4人, 缺1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	南庄1号方阵水土保持施工作业人员4人, 管理人员2人。				
检查发现的问题	检查发现水土保持施工覆土厚度有所欠缺。				
处理措施、意见、结果	覆土厚度基本符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	李俊志	总监签阅	徐程		

