

监 理 日 志

工程名称: 鱼泉老屋山 50 MW 光伏发电项目

日期	<u>2019年8月16日</u> 星期 <u>五</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>18°-30°</u>
监理人员动态: <u>1人上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场有6人在浇筑</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工部位进度情况	<u>东区箱变基础踏步造成缺陷, 部分电缆外露处理。</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现踏步造成外观质量较差。</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已要求洒水养护并进行规范处理。</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐建生</u>		



扫描全能王 创建