

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山 50MW 光伏项目

日期	2019年9月16日 星期一	气候	多云	气温	17°-27°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
1人上岗.					
施工方人员动态: 现场共有52人, 缺					
施工机械动态: 无.					
施工进度情况	1. 南区5号地块及83号方阵支架生锈螺栓更换46人. 2. 升压站外护坡敷土6人, 作业人员4人, 管理人员2人.				
检查发现的问题	检查发现, 支架生锈螺栓更换, 生锈螺栓遗满, 清洗有所好转, 但仍有极个别遗漏现象.				
处理措施、意见、结果	已现场同管理人员强调, 继续加强检查, 力度避免遗漏.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊奇	总监签阅	徐耀生		



扫描全能王 创建