

监 理 日 志

工程名称: 会县老黑山50mw光伏发电项目

日期	<u>2019年03月18日</u> 星期 <u>一</u>	气候	<u>阴转多云</u>	气温	<u>5-15℃</u>
监理人员动态: <u>一人上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场有35人在岗</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工进度情况	<u>1、北区有10人、东区有8人、南区11号方阵8人、8号方阵3人</u> <u>2、后补1mw有5人、升压站有4人、全部在岗。</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现牌压5号地块漏缺完成的支架与接地网焊接处防腐不合格,已要求现场管理人员返工处理</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已要求现场管理人员返工再次进行漏缺</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊志</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		



监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月19日 星期二	气候	晴	气温	12-23℃
监理人员动态:	一人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场有30人在消缺				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 北区消缺有9人, 东区消缺有11人. 2. 南区12号方阵有4人, 9号方阵有2人, 后补1MW有4人.				
检查发现的问题	1. 检查发现北区3号方阵少部分接地扁铁埋深不够. 2. 检查发现南区个别组件固定螺栓紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位管理人员加强现场检查并对以上问题及时整改.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊志	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年03月20日 星期三	气候	晴	气温	10~25℃
监理人员动态:	1人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	有36人在现场巡检.				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工部位进度情况	1. 北区有11人, 东区有15人, 南区11号方阵有6人, 13号方阵有1人, 5号地块3人				
检查发现的问题	现场检查发现: 1. 10号方阵修复完成的组串间接地没有连接 2. 9号方阵少部分电缆扁铁埋设不规范				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位重新进行巡检。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳	总监签阅	徐耀生.		



监 理 日 志

工程名称: 息县老黑山 50 MW 光伏发电项目

日期	2019 年 03 月 21 日 星期 四	气候	晴	气温	8°-22°
监理单位动态:	一人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	今天现场有 50 人在施工				
施工机械动态:	推土机一台				
施工进度情况	1、光伏北区有 15 人、南区有 10 人、南区 5 号地块有 20 人、14 号阵有 5 人。				
检查发现的问题	检查发现 光伏南区 5 号地块。(1)个别支架螺栓松动 (2)个别组件压块松动不合格。(3)个别组件在大风过后已变形。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位尽快处理,完成消缺后及时报验。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐德生		



监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50mw光伏发电项目.

日期	2019年03月22日 星期五	气候	晴	气温	10-25℃
监理人员动态: 一人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 今天现场有50人在岗.					
施工机械动态: 无.					
施工 部位 进度 情况	1. 北區有缺員15人, 東區有缺員10人. 2. 南區5號地塊有20人, 13號地塊有5人.				
检查发现的 问题	现场检查发现个别有缺陷后的支架螺栓 仍有松动等因不到位的情况.				
处理措施、 意见、结果	已要求现场管理人员必须再次紧固				
协调内容或 其他					
记录人	郭俊忠	总监签阅	徐耀生.		

工程
日期:

监理

施工

施工

施工
部位
进度
情况

检查发现的
问题

处理措施、
意见、结果

协调内容或
其他



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

工程名称: 金县老黑山光伏发电项目

日期	2019年03月23日 星期六	气候	阴转小雨	气温	3-7℃
监理人员动态:	一人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	今天现场有5人在巡检				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1、北区有15人、南区15人 2、南区5号方阵有20人、11号方阵有5人				
检查发现的问题	检查发现巡检员在汇流箱接线个别部位不严格按				
处理措施、意见、结果	已要求重新接入。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊志	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月24日 星期日	气候	阴转多云	气温	4-14℃
监理单位动态:	一人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	领现场有技术人员在巡检				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 此次巡检人员有15人, 东区巡检人员有10人, 南区巡检5号地块有20人。				
检查发现的问题	个别支架组件螺栓紧固不到位				
处理措施、意见、结果	已要求再次进行紧固				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

