

监 理 日 志

工程名称: 息县老屋山光伏发电项目

日期	2019年5月13日 星期二	气候	晴	气温	17-26°
监理人员动态:	1人在岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场有8人漏检				
施工机械动态:	无				
施工部位及进度情况	1、15号方阵降阻施工3人。2、升压站车道划线2人。 2、南5号地块支架立柱对穿螺栓安装3人。				
检查发现的问题	检查发现对穿螺栓安装存在遗漏现象。				
处理措施、意见、结果	已要求现场管理人员加强检查,避免遗漏再次发生。				
协调内容或其他					
记录人	邵俊志	总监签阅	傅耀生		

