

监 理 日 记()

日期: 2017年8月17日
 星期: 四

天气: 阵雨
 气温: 28°C ~ 24°C

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

监理工作情况

检查光伏区7#、8#方阵支架、组件倾斜角度整改数量;
 对7#方阵排水沟土方开挖质量进行了检查;
 复验了24#方阵相邻两组支架扁铁连接质量;
 对升压站35KV室外围墙整改数量情况进行了检查;

承包单位	施工内容及进度
中建八局 建设有限公司 四川分公司 上海分公司 电力有限公司	光伏区: 东区场地平整; 24#方阵相邻两组支架扁铁连接; 5#方阵电缆沟土方回填; 7#、8#方阵支架、组件倾斜角度整改; 7#方阵排水沟土方开挖; 升压站: 室外围墙表面贴瓷砖以及围栏栏杆安装;

其它事项

现场部分施工队未佩戴安全帽已责令整改;

本日现场监理人员: 李维军 申景鹏 周文超
 记录人: 文超 总监(总监代表): 李维军

