

监 理 日 记()

日期: 2017年8月27日

星期: 二

天气: 阵雨
气温: 22°C ~ 17°C

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查光伏道路维修以及抗机钻孔质量:
复查了1#至5#电缆警示桩基础浇筑质量:
对6#、7#支架、组件倾斜角度整改质量:

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
四川建华电
力有限公司
上海城市
电力有限
公司

光伏区: 东区场地平整、道路维修以及抗机钻孔施工:
6#、7#、1#至5#方阵电缆警示桩基础浇筑:
6#、7#方阵支架、组件倾斜角度整改:

其
它
事
项

部分施工人员在带电区域施工,无安全防护措施:

本日现场监理人员

文超 周

记录人:

文超

总监(总监代表):

李维平

