

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 1日

天气: 阵雨
气温: 27℃~18℃

星期: 五

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

复查了光伏区东区场地平整以及桩机钻孔数量;
对光伏区排洪沟基础浇筑质量进行检查;
检查了升压站护坡表层喷浆质量情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川清华
电力有限公
司
上海城市
电力有限公
司

光伏区: 对场地平整、道路修以及桩机钻孔施工
6#至7#方阵场区排洪沟基础浇筑;
升压站: 护坡表层喷浆;

其
它
事
项

光伏区东区进场道路狭窄, 施工机械在维修道路时,
请注意安全, 建议最好有专职安全管理人员在场监督,
管理现场工作;

本日现场监理人员

记录人: 文斌

总监 (总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建