

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 6日

星期: 三

天气: 阴转晴

气温: 17℃~15℃

工程名称: 盘县2450MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

复查光伏东区抗机钻孔质量情况:
对光伏东区混凝土灌注抗机施工质量以及支架
安装质量进行了检查:
检查了光伏区排洪沟开挖质量以及模具拆除
质量情况:
对光伏区1#至5#方阵支架、组件整改质量进行
了检查:

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川津华
电力有限
公司
上海城
市电力有限
公司

光伏区: 东区场地整平、道路维修以及抗机钻孔施工;
东区混凝土灌注施工以及支架安装;
6#至7#方阵场区排洪沟开挖以及基础模
具拆除:
1#至5#方阵支架、组件倾斜角度整改:

其
它
事
项

部分施工队现场施工未佩戴安全帽:

本日现场监理人员

李维军

徐彪

周

刘

记录人: 文

总监(总监代表):

李维军

