

监 理 日 记()

日期: 2017年11月2日

星期: 四

天气: 阴
气温: 18℃~9℃

工程名称: 惠安县50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区11#、12#方阵支架、组件整改质量进行了检查; 复查光伏区15#方阵支架对穿孔螺丝施工质量以及 安全措施执行情况;		
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 上海城 市电力有 限公司	施工内容及进度 光伏区: 4#、11#、12#方阵相邻两组支架、组件高低差整改; 15#、14#方阵支架对穿螺丝钻孔; 5#方阵场区围栏进出口门安装;	
其 它 事 项	光伏区^(光伏区)支架、组件整改质量施工时存在未佩戴安全帽观 察安全;		
本日现场监理人员		孙彪	文斌
记录人: 孙彪		总监(总监代表): 孙彪	

