

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 10日

星期: 五

天气: 阴转小雨

气温: 22℃~10℃

工程名称: 金寨光里山5MW太阳能光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

检查光伏区10#方阵支架.组件整改情况;
检查光伏区14#方阵支架对穿孔螺丝钻孔情况;
对光伏区22#至25#方阵场区排水沟基础施工量情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司.

光伏区: 10#方阵相邻两组支架.组件高低差整改;
14#方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工;
22#至25#方阵场区排水沟基础混凝土浇筑
收模具拆除;

其
它
事
项

现场成品保护不到位,现场施工人员在光伏板上穿螺
丝的现象发生,且现场无人监管;

本日现场监理人员

徐彪

梁

刘斌

记录人:

刘斌

总监(总监代表):

徐彪



由 扫描全能王 扫描创建