

监 理 日 记()

日期: 2017年11月18日

星期: 六

天气: 小雨
气温: 25℃~8℃

工程名称: 盘县九里150MW太阳能光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

对光伏区10#、9#方阵支架、组件整改质量进行了检查;
复查了光伏区10#方阵支架穿螺丝钻孔质量;
检查了光伏区1#至5#方阵排水沟基础施工及质量情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
建设有限公司
上海城市电力有限公司

光伏区: 10#、9#方阵相邻两组组件高低差调整;
10#方阵支架穿螺丝钻孔施工;
场区原材料整理;
1#至5#方阵场区排水系统修复;

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建