

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年 11月 19日

星期: 二

天气: 阴转小雨

气温: 14℃~6℃

工程名称: 惠安光伏电站50MW太阳能光伏电站项目.

监  
理  
工  
作  
情  
况

对光伏区9#方阵支架、组件整改情况进行了检查;  
检查了光伏区12#方阵支架对穿螺丝钻孔情况以及  
现场施工作业安全防护执行情况;

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲  
工程装备  
有限公司  
上海城市  
电力有限  
公司.

光伏区: 9#方阵相邻两组组件高低差调整;  
12#方阵支架对穿螺丝钻孔施工;  
1#至5#方阵场区排水系统修复;  
东区施工原材料整理;

其  
它  
事  
项

无.

本日现场监理人员

徐彪

倪

方

记录人:

方

总监 (总监代表):

徐彪



由 扫描全能王 扫描创建