

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县变电站150MW大亚湾6kV变电站项目

日期	2018年6月27日 星期三	气候	阵雨	气温	12℃~25℃
监理单位动态:	在场人员2人, 对现场情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员4人, 现场作业人员20人;				
施工机械动态:	挖掘机2台;				
施工进度情况	绝缘区: 17#方杆支架底座当时完成10组, 累计完成940组; 场区电缆沟土方开挖; 18#、19#方杆场区接地扁铁焊接;				
检查发现的问题	① 绝缘区个别接地线打入地下深度不符合规范要求; ② 东区集电线路终端塔25kV高压电缆保护管地面以上部分未按照图纸完成; ③ 所有铁塔均有个别螺栓未紧固到位; ④ G2铁塔上端有一处配件缺失; ⑤ G8铁基基础外部防护部分要求需作护坡;				
处理措施、意见、结果	要求施工方按照规范要求对接地极进行整改; 要求施工方针对现场提出的问题对东区集电线路终端塔缺陷地几个问题及时进行处理, 待自检验合格后, 再报我监理部复查;				
协调内容或其他	经施工方申请验收三级自检验合格后, 今日由建设单位、监理单位及总包单位对东区集电线路进行了第一次初验;				
记录人	文斌		总监签阅	李维军	

