

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年8月11日 星期六	气候	阵雨	气温	16℃~24℃
监理人员动态:	在施工现场对光伏板支架进行巡查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	光伏区管理人员4人, 现场施工队;				
施工机械动态:	打桩机1台;				
施工进度情况	光伏区场区光伏板支架钻孔施工, 18#方阵场区接地扁钢焊接;				
检查发现的问题	今日就光伏区支架组件安装质量进行了巡查, 现场发现个别, 部分支架立柱生锈;				
处理措施、意见、结果	已及时与总包方项目经理沟通, 并让其及时处理此问题;				
协调内容或其他	现场安全管控;				
记录人	王强		总监签阅	李维军	