

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

|            |                                       |                           |     |    |         |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年8月12日 星期日                        | 气候                        | 阵雨  | 气温 | 16℃~25℃ |
| 监理单位动态:    | 监理人员2人, 对现场施工情况进行检查;                  | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无材料进场; |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 现场施工人员4人, 现场施工2人;                     |                           |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 打桩机1台;                                |                           |     |    |         |
| 施工进度情况     | 光伏区1#方阵场区接地扁铁焊接;                      |                           |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 接地扁铁搭接长度符合设计及规范要求, 且焊接部位处的防腐措施符合规范要求; |                           |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无。                                    |                           |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 现场施工安全受控;                             |                           |     |    |         |
| 记录人        | 张超                                    | 总监签阅                      | 李维军 |    |         |