

监 理 日 志

工程名称: 盘县九思山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2019年01月05日 星期六	气候	多云	气温	6℃~19℃
监理单位动态:	有监理单位人员到施工现场进行巡查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。			
施工方人员动态:	现场施工人员37人, 现场管理人员2人;				
施工机械动态:	推土机2台;				
施工进度情况	光伏南区下补1MW施工用地: 场区围栏桩杆基础土方开挖及回填; 混凝土浇筑; 场区支架安装; 场区电缆桥架安装; 10KV线路砍树;				
检查发现的问题	① 部分桥架接口不符合规范要求; ② 围栏桩杆基础开挖尺寸不符合设计要求;				
处理措施、意见、结果	上述问题现场已要求整改。				
协调内容或其他	现场安全管控;				
记录人	文超	总监签阅	徐耀华		