

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2019年01月10日 星期四	气候	多云	气温	6~17℃
监理人员动态:	在场人员以,对现场施工情况进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员以,现场施工人数28人;				
施工机械动态:	拖拉机1台;				
施工进度情况	光伏南区16#方阵后补1MW电缆桥架安装以及电缆沟土方开挖; 16#方阵场区围栏大门安装; 光伏南区8#、9#、10#方阵北流箱485通讯线清缺; 东区17#至21#方阵同一组组件内相邻光伏板间接地线安装;				
检查发现的问题	① 部分桥架接口处不符合规范要求; ② 电缆沟开挖深度不符合设计要求;				
处理措施、意见、结果	以上问题,现场均已要求施工方尽快按规范要求整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管控;				
记录人	王斌超	总监签阅	徐耀生		