

监 理 日 志

工程名称: 贵州老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2019年01月11日 星期五	气候	多云	气温	7℃~18℃
监理人员动态:	在场人员2人, 对现场施工进度先进行3检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无;			
施工方人员动态:	现场施工人数2人;				
施工机械动态:	挖土机1台;				
施工进度情况	光伏南区16#方阵后补1MW 方阵 2#方阵地/场区电缆桥架安装以及电缆沟土方开挖; 南区 8#、9#、10#方阵汇流箱 485通讯线铺设; 光伏南区17#方阵同一组组件相邻光伏板跨接地线安装;				
检查发现的问题	① 部分桥架接口不符合规范要求; ② 电缆沟局部开挖深度不符合设计要求;				
处理措施、意见、结果	以上现场质量问题, 均已多次要求施工方尽快按设计规范要求整改, 但均未整改,				
协调内容或其他	现场施工2#方阵受控,				
记录人	文超	总监签阅	徐光碧生		