监理日志

| 项目名称:常州九洲裕光前黄二期 35MW 鱼塘水面光伏发电项目 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------|--|------|--|
| | 年 10 月 19 日, 期四 | 天气:阴、温度 14℃~19℃,风向:北风:风力:3~4 级 | | | | | | | |
| 一、施工内容 | | | | | | | | | |
| 施 | Ľ部位 | 施工内容 | | | 资源投入量 | | | | |
| 光伏 | 区七区 | 31#子阵打桩机 | | | 打桩机1台0人 | | | | |
| 光伏 | 区七区 | | 29#子阵打桩 | | | 打桩机1台4人 | | | |
| 光伏区七区 | | 36#子阵挖排水沟 | | | 挖机 1 台 | | | | |
| 光伏区七区 | | 29#挖机拖桩 | | | 挖机 1 台 | | | | |
| 光伏 | 30、32、33、34、35、36#子 阵同时抽水 | | | 抽水泵 6 台 | | | | | |
| 二、施工进度 | | | | | | | | | |
| 施工部位 | | 施工内容 | | | 施工进度 | | | | |
| 光伏区七区 | | | 29#子阵打桩 | | | 1 台 58 根 | | | |
| 光伏区七区 | | | 31#子阵打桩 | | | 1台0根 | | | |
| 光伏区七区 | | 36#子阵挖排水沟 | | | 1 台 75% | | | | |
| 光伏区七区 | | | 29#子阵挖机拖桩 | | | 挖机 1 台 68 根 | | | |
| 光伏区七区 | | 30、3 | 30、32、33、34、35、36#子 阵抽下雨水 | | | 抽水泵 6 台 75% | | | |
| 三、施工质量 | 量问题 | • | | | | | | | |
| 责任单位 | 施工部位 | 施二 | L内容 | 存在问 | 〕题 | 评判标准 | | 处理情况 | |
| / | / | | / | / | | / | | / | |
| 四、监理工作 | 四、监理工作情况 | | | | | | | | |
| 组织单位 参与单位 | | <u>À</u> | 工作地点 | | I | 作内容 | | 工作结果 | |
| / | / / | | / | | / | | | / | |
| 五、签发监理文件台账 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 | | | | | | |
|--------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| / | / | / | / | | | | | | |
| 六、之前问题整改复查情况 | | | | | | | | | |
| 施工部位 | 存在问题 | 复查情况 | 整改实效 | | | | | | |
| 三区 | 村民闹事 | / | 调解中 | | | | | | |



工地巡视 29#子阵打桩 20171019



工地巡视 29#子阵打爆桩头 20171019

本日监理人员

李仓立、