

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 26 日 星期 12	气候	晴	气温	12.9℃ - 21.0℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 100人					
施工机械动态: 吊车1台, 挖机2台					
施工进度情况	5、8 区组内物资 30组 支护支护 30组。 3 区组内物资 30组 支护支护。 二次设备接线 主变压器接线安装				
检查发现的问题	逆变器 部分逆变器的接线未直接连接接地主环网。 环网柜已拆除清理。				
处理措施、意见、结果	要求施工方对逆变器的接地进行反工, 并及时清理施工垃圾。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		