

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月11日 星期二	气候	小雨	气温	18℃-24℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	挖掘机2台				
施工进度情况	8区组件安装7组. 3区低压电缆敷设. 逆变器汇流箱安装. 升压站一次设备调试二次设备接线. 自动化设备调试.				
检查发现的问题	8区箱变变压器底部出线未进行防火封堵堵.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对8区箱变的进行封堵.				
协调内容或其他					
记录人	李保泉	总监签阅			