

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月31日 星期一	气候	阴	气温	17℃-23℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	光伏区垃圾清理。 8区38#39#箱变并网送电。				
检查发现的问题	光伏区:8区组件接地扁钢未刷防腐漆。				
处理措施、意见、结果	要求施工人员对8区接地进行自查,请缺后交由我方验收。				
协调内容 或其他					
记录人	李保君	总监签阅			