

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012年6月2日 星期六	气候	晴	气温	20℃-23℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:	挖机一台				
施工进度情况	7.8区垃圾清理 8井光伏区清缺. 对8区损坏的逆变器进行更换...				
检查发现的问题	清缺的池, 人员不到全安帽.				
处理措施、意见、结果	要对施工方对垃圾场人员进行安全交底:				
协调内容或其他					
记录人	李俊	总监签阅			